

ALGUNAS EXPERIENCIAS EN EE.UU.

Vía de acceso a una mina de agregados pétreos, no presenta daños después de 3 años de uso. Estabilizada con *Perma Zyme 11X*



Vía estabilizada con *Perma Zyme 11X* y acabado en gravilla, 5 años después . Condado de Jerome

ne 11X

sa.com

Base tratada con *Perma Zyme 11X*, 3 años sin mantenimiento, Condado de Emery, Utah



Vía sumergida 20 días en agua, Idaho, Condado de Jerome

Superficies Ecológicas y Caminos S.A.

“The Lakes”, Las Vegas (Nevada). Estabilizado con *Perma Zyme 11X*.

Durante la construcción



Llenados con agua



6 años después

